

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок и спортивных сооружений на территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 «Ромашка»

г.Талица

15 февраля 2023 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: заведующей МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» Романовой Л.Н.

Члены комиссии:

Заведующего хозяйством МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» Точиловой А.В.;
воспитателя старшей группы «Солнышко» МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» Боровиковой П.А.

воспитателя младшей группы «Гномик» МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» Грозиной И.И.

провели осмотр игровых и спортивных площадок на территории МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка».

Адрес образовательной организации: ул. Циховского, д.25, г. Талица Свердловской области.

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка» вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 2 игровых площадок и спортивное оборудование. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 1 м. Общая площадь каждой игровой площадки составляет не менее 40 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра
1.	Песочницы деревянные – 2 шт.	Игровое оборудование исправно. Состояние веранд исправно. Зоны безопасности игровых форм не пересекаются. На поверхностях площадок нет мусора и сухих ветвей деревьев. Уборка территории проводится регулярно от снега и наледи.
2.	Кораблик деревянный – 2 шт	
3.	Деревянный игровой колодец-1шт.	
4.	Машина деревянная – 2 шт.	
5.	Гимнастическая лестница – 2шт.	
6.	Баллон для подлезания – 1 шт.	
7.	Гимнастическое бревно (бум) – 2 шт.	
8.	Скамейка деревянная – 6 шт.	
9.	Стол деревянный – 2 шт.	
10.	Стойки для качелей металлические – 2 шт.	
11.	Игровой домик – 4шт.	
12.	Веранда деревянная – 2 шт.	
13.	Детская карусель металлическая – 1 шт.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Члены комиссии:

Ответственный исполнитель:

Заведующий МКДОУ «Детский сад №16 «Ромашка»

Заведующим хозяйством

Воспитатель старшей группы

Воспитатель младшей группы



Л.Н.
А.В.
П.А.
И.И.

Романова Л.Н.

Точилина А.В.

Боровикова П.А.

Грозина И.И.